ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación **Provincial** de

Municipio: VIANA DE DUERO Núcleo: **VIANA DE DUERO** Código INE: 204

Código INE: **204000401**

Altitud (m.): 998 Km2 en el término

Fecha del Informe:

municipal: 5,91




SORIA

Pobla	ación	Nº de viviendas	Plazas hoteleras		
Residente	Estacional	iv de viviendas	1 lazas noteleias		
27	220	52	0		

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	7.728	565	0	40,3	70,6
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	7.980	906	0	43,2	12,3
Malo	2.759	0	0	13,4	2,8
No pavimentado	636	0	0	3,1	14,2
TOTAL	19.102	1.471	0	100%	100%

0

Número de viviendas deficitarias:

(unidades en m2)

ALUMBRADO

Nº de puntos	65
Potencia instalada (Kw):	3,0
Nº de viviendas deficitarias	2
Longitud deficitaria	25


Calidad del servicio: Bueno

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	В
Año de instalación	1969
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	RO

			Bueno	Ejecucion	Regular	Maio
Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	576 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	75 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0

RED DE DISTRIBUCIÓN



Bueno	929	100,0	78,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,4
Malo	0	0,0	11,4

Longitud

TOTAL:

929 metros

% nuc

% prov

Consumo de invierno (m3/día)	6
Consumo de verano (m3/día)	57
Pérdidas de red	0 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

52 Viviendas conectadas: Viviendas no conectadas: 0 DÉFICITS Nº de viviendas deficitarias: 0

0 Longitud del déficit (m): Población residente: 0 Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0 Población residente: 0 Población estacional: 0

INFORME DE NÚCLEO

Provincial de

SORIA

Diputación

Municipio: **VIANA DE DUERO**

Núcleo: **VIANA DE DUERO** Código INE: 204000401

204

Página 2 de 2

17 de julio de 2025

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN


Calidad del servicio	Bueno
Caudal tratado (m3/año)	0
Caudal desaguado (m3/año)	5375

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	234 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	707 m	Estado (%)	75,0	0,0	0,0	25,0
Nº de depuradoras	0	Са	pacidad (m3/año):	C)

Fecha del informe:

Código INE:

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	835	100,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: 835 metros Viviendas conectadas: 52 Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0 Longitud del déficit (m): 0 0 Población residente: 0 Población estacional:

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente: Población estacional: Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agric	ultura co	n compo	staje:		Agric	ıltura sir	compos	taje:	
Incine	rar:		V	ertederos	s:		Otros:		
	0 Agrica	0 0	0 0 0 Agricultura con compo	0 0 0 0 Agricultura con compostaje:	0 0 0 0 0 0 Agricultura con compostaje:	0 0 0 0 0 0 0 Agricultura con compostaje: Agricu	0 0 0 0 0 0 0 0 Agricultura con compostaje: Agricultura sin	0 0 0 0 0 0 0 0 0 Agricultura con compostaje: Agricultura sin compostaje:	0 0

PROBLEMAS EN DEPUR.: SP: Sin problemas FM: Falta de mantenimiento IF: Infradimensionamiento FE: Falta de elementos básicos

TRATAMIENTO DE LODOS: CO: Consorcio EM: Empresa municipal EP: Empresa pública no municipal

MU: Municipal NO: No hay tratamiento OT: Otros PV: Privada

VE: Vecinal

Estado

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales

IN: Sistema inadecuado

CE: Costes elevados

OT: Otros

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año o	contenedore	s Calidad	Gestión
No seleccionada	17,80	1	Adecuado	Otros
Papel	0,90	1	Adecuado	Otros
Vidrio	1,10	1	Adecuado	Municipal directa
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		

Nº

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 2.781 m2

m2 sup.

MA: Mancomunidad

Tipo

IN .	1100	cubierta	Estado			
instalaciones			В	Е	R	M
1	IDEP	0	1	0	0	0
1	CCES	97	1	0	0	0
3	PJNA	1.698	3	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	413	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	30	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
4	AYUN	543	4	0	0	0
0	EPSU	0	0	0	0	0

TANA: Tanatorios CSAN: Centros sanitarios CASI: Centros asistenciales CENS: Centros de enseñanza PTI: Planta de tratamiento integrado

EXTI: Extinción de incendios AYUN: Edificios administrativos EPSU: Edificios públicos sin uso

IDEP: Instalaciones deportivas

LMFE: Lonjas, mercados y ferias

CCES: Centros culturales

PJNA: Parques y jardines

MATA: Mataderos

CEME: Cementerios

EST

0

OTR

Plantas Tratamiento

VIN: Vertedero incontrolado

En núcleo

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento VCC: Vertedero controlado con explotación de

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y

VIN

Vertederos

0 0 0 0 0 0

vcs vcc

PLV PCE ISA ICA PTC PTI

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque PCE: Planta de clasificación de envases ISA: Incineradoras sin aprovechamiento ICA: Incineradoras con aprovechamiento PTC: Planta de compostaje

EST: Estación de transferencia

OTR: Otros tipos

Total instalaciones núcleo:

11