



ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: VINUESA	Código INE: 215	Altitud (m.): 1107 Km2 en el término municipal: 52.00	
	Núcleo: VINUESA	Código INE: 215000301		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
891	5000	809	217

INFRAESTRUCTURA VIARIA	CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios	ALUMBRADO
-------------------------------	---	------------------



Número de viviendas deficitarias: 1

	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	46.060	0	0	48,0	65,2
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
Regular	29.633	2.985	0	34,0	13,7
Malo	3.564	0	0	3,7	3,0
No pavimentado	13.681	0	0	14,3	18,1
TOTAL	92.938	2.985	0	100%	100%


(unidades en m2)

Nº de puntos	330
Potencia instalada (Kw):	26,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0

Calidad del servicio: **Bueno**

ABASTECIMIENTO DE AGUA		Bueno Ejecución Regular Malo
-------------------------------	--	------------------------------

Calidad del servicio	B	Nº de captaciones	2	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Año de instalación	1918	Longitud conducción	8.489 m	Estado (%)	98,0	0,0	0,0	2,0
Restricciones de agua	NO	Capacidad depósitos	800 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Utilización de cisterna	NO	Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	6.686	59,5	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	12,3
Malo	4.558	40,5	13,0
TOTAL:	11.244 metros		

Viviendas conectadas: 809

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	200
Consumo de verano (m3/día)	1250
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: VINUESA

Código INE: 215


Núcleo: VINUESA

Código INE: 215000301

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Buena	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Buena	Longitud emisarios	1.387 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	135680	Longitud colectores	5.007 m	Estado (%)	85,7	0,0	0,0	14,3
Caudal desaguado (m3/año)	135680	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	0			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Buena	9.241	98,5	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	143	1,5	16,3

TOTAL: 9.385 metros

Viviendas conectadas: 809

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	537.7	30	Inadecuado	Municipal contratada
Papel	19,0	5	Adecuado	Otros
Vidrio	5,0	5	Adecuado	Otros
Plástico	18,0	5	Adecuado	Otros
Pilas	0,0	5	Adecuado	Otros
Otros	0,0	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 33.780 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
7	IDEP	2.033	5	0	1	1
3	CCES	1.099	3	0	0	0
2	PJNA	17.200	1	0	1	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
1	MATA	638	1	0	0	0
1	CEME	4.100	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	135	1	0	0	0
2	CASI	2.343	2	0	0	0
1	CENS	1.730	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
10	AYUN	4.502	7	0	1	2
0	EPSU	0	0	0	0	0

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Total instalaciones núcleo: 28