




ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA	Municipio: VINUESA	Código INE: 215	Altitud (m.): 1107 Km2 en el término municipal: 52.00	
	Núcleo: VINUESA	Código INE: 215000301		

Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
837	5000	818	217

<p>INFRAESTRUCTURA VIARIA</p> <p>CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios</p>  <p>Número de viviendas deficitarias: 1</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>CA</th> <th>TR</th> <th>OT</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td>58.899</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>58,8</td> <td>69,9</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0,0</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td>27.403</td> <td>2.995</td> <td>0</td> <td>30,3</td> <td>12,4</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td>4.118</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4,1</td> <td>2,9</td> </tr> <tr> <td>No pavimentado</td> <td>6.821</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6,8</td> <td>14,7</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>97.242</td> <td>2.995</td> <td>0</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">(unidades en m2)</p>		CA	TR	OT	% nuc	% prov	Bueno	58.899	0	0	58,8	69,9	Ejecución	0	0	0	0,0	0,1	Regular	27.403	2.995	0	30,3	12,4	Malo	4.118	0	0	4,1	2,9	No pavimentado	6.821	0	0	6,8	14,7	TOTAL	97.242	2.995	0	100%	100%	<p>ALUMBRADO</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº de puntos</td> <td style="text-align: center;">355</td> </tr> <tr> <td>Potencia instalada (Kw):</td> <td style="text-align: center;">11,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de viviendas deficitarias</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>Longitud deficitaria</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table> <p>Calidad del servicio: Bueno</p>	Nº de puntos	355	Potencia instalada (Kw):	11,0	Nº de viviendas deficitarias	3	Longitud deficitaria	0
	CA	TR	OT	% nuc	% prov																																															
Bueno	58.899	0	0	58,8	69,9																																															
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1																																															
Regular	27.403	2.995	0	30,3	12,4																																															
Malo	4.118	0	0	4,1	2,9																																															
No pavimentado	6.821	0	0	6,8	14,7																																															
TOTAL	97.242	2.995	0	100%	100%																																															
Nº de puntos	355																																																			
Potencia instalada (Kw):	11,0																																																			
Nº de viviendas deficitarias	3																																																			
Longitud deficitaria	0																																																			

<p>ABASTECIMIENTO DE AGUA</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Calidad del servicio</td> <td style="text-align: center;">B</td> </tr> <tr> <td>Año de instalación</td> <td style="text-align: center;">1918</td> </tr> <tr> <td>Restricciones de agua</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>Utilización de cisterna</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </table>	Calidad del servicio	B	Año de instalación	1918	Restricciones de agua	NO	Utilización de cisterna	NO	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Bueno</th> <th>Ejecución</th> <th>Regular</th> <th>Malo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº de captaciones</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Longitud conducción</td> <td style="text-align: center;">8.489 m</td> <td style="text-align: center;">98,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">2,0</td> </tr> <tr> <td>Capacidad depósitos</td> <td style="text-align: center;">800 m3</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Nº de potabilizadoras</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> </tbody> </table>			Bueno	Ejecución	Regular	Malo	Nº de captaciones	1	100,0	0,0	0,0	0,0	Longitud conducción	8.489 m	98,0	0,0	0,0	2,0	Capacidad depósitos	800 m3	100,0	0,0	0,0	0,0	Nº de potabilizadoras	1	100,0	0,0	0,0	0,0
Calidad del servicio	B																																						
Año de instalación	1918																																						
Restricciones de agua	NO																																						
Utilización de cisterna	NO																																						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo																																		
Nº de captaciones	1	100,0	0,0	0,0	0,0																																		
Longitud conducción	8.489 m	98,0	0,0	0,0	2,0																																		
Capacidad depósitos	800 m3	100,0	0,0	0,0	0,0																																		
Nº de potabilizadoras	1	100,0	0,0	0,0	0,0																																		

<p>RED DE DISTRIBUCIÓN</p>  <p>TOTAL: 11.904 metros</p>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Longitud</th> <th>% nuc</th> <th>% prov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bueno</td> <td style="text-align: center;">7.709</td> <td style="text-align: center;">64,8</td> <td style="text-align: center;">77,4</td> </tr> <tr> <td>Ejecución</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> </tr> <tr> <td>Regular</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0,0</td> <td style="text-align: center;">11,0</td> </tr> <tr> <td>Malo</td> <td style="text-align: center;">4.194</td> <td style="text-align: center;">35,2</td> <td style="text-align: center;">11,6</td> </tr> </tbody> </table>		Longitud	% nuc	% prov	Bueno	7.709	64,8	77,4	Ejecución	0	0,0	0,0	Regular	0	0,0	11,0	Malo	4.194	35,2	11,6	<p>Viviendas conectadas: 818</p> <p>Viviendas no conectadas: 0</p> <p>DÉFICITS</p> <p>Nº de viviendas deficitarias: 0</p> <p>Longitud del déficit (m): 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p> <p>AUTÓNOMAS</p> <p>Nº de viviendas autónomas: 0</p> <p>Población residente: 0</p> <p>Población estacional: 0</p>
	Longitud	% nuc	% prov																			
Bueno	7.709	64,8	77,4																			
Ejecución	0	0,0	0,0																			
Regular	0	0,0	11,0																			
Malo	4.194	35,2	11,6																			

Consumo de invierno (m3/día)	188
Consumo de verano (m3/día)	1250
Pérdidas de red	15 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación
Provincial de
SORIA**

Municipio: **VINUESA**

Código INE: **215**


Núcleo: **VINUESA**

Código INE: **215000301**

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

		Ejecución						
		Bueno	Ejecución	Regular	Malo			
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	1.354 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Caudal tratado (m3/año)	133130	Longitud colectores	5.013 m	Estado (%)	87,5	0,0	0,0	12,5
Caudal desaguado (m3/año)	133130	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	134.064			

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	9.837	98,6	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Malo	143	1,4	5,2

TOTAL: 9.980 metros

Viviendas conectadas: 818

Viviendas no conectadas: 0

DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

PROBLEMAS EN DEPUR.:

SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros
CE: Costes elevados

TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa pública no municipal
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	457,40	30	Inadecuado	Municipal contratada
Papel	23,20	5	Adecuado	Otros
Vidrio	29,30	5	Adecuado	Otros
Plástico	25,40	5	Adecuado	Otros
Pilas	0,10	5	Adecuado	Otros
Otros	0,00	0		

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 34.115 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
7	IDEP	2.368	5	0	2	0
3	CCES	1.099	3	0	0	0
2	PJNA	17.200	1	0	1	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
1	MATA	638	1	0	0	0
1	CEME	4.100	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	135	1	0	0	0
2	CASI	2.343	2	0	0	0
1	CENS	1.730	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
10	AYUN	4.502	7	0	1	2
0	EPSU	0	0	0	0	0

Total instalaciones núcleo:

28

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso