ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Nº de viviendas

49

Diputación Provincial de Municipio: VIZMANOS Núcleo: VIZMANOS

Residente

23

Código INE: 216

Código INE: **216000201**

Plazas hoteleras

Altitud (m.): 1214

Km2 en el término municipal:


0



SORIA

INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	4.660	963	0	83,0	69,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	195	0	0	2,9	12,4
Malo	127	0	0	1,9	2,9
No pavimentado	828	0	0	12,2	14,7
TOTAL	5.811	963	0	100%	100%

0

Número de viviendas deficitarias:

Población

Estacional

150

(unidades en m2)

% prov

ALUMBRADO

Nº de puntos	22
Potencia instalada (Kw):	1,0
Nº de viviendas deficitarias	2
Longitud deficitaria	100


Calidad del servicio: Regular

ABASTECIMIENTO DE AGUA

Calidad del servicio	В
Año de instalación	1977
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	0	Estado (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Longitud conducción	3.088 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Capacidad depósitos	110 m3	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	0.0	0.0	0.0	0.0

RED DE DISTRIBUCIÓN



Bueno	555	100,0	77,4
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	11,0
Malo	0	0,0	11,6

% nuc

Longitud

TOTAL: 555 metros

Consumo de invierno (m3/día)	5
Consumo de verano (m3/día)	37
Pérdidas de red	2 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

Viviendas conectadas:	49
Viviendas no conectadas:	0
DÉFICITS	
Nº de viviendas deficitarias:	0
Longitud del déficit (m):	0
Población residente:	0
Población estacional:	0
AUTÓNOMAS	
Nº de viviendas autónomas:	0
Población residente:	0

0

Población estacional:

INFORME DE NÚCLEO

Diputación

Municipio: **VIZMANOS**

Provincial de Núcleo: **VIZMANOS**

SORIA

Página 2 de 2


9 de junio de 2023

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN

Calidad del servicio	Bueno
Caudal tratado (m3/año)	0
Caudal desaguado (m3/año)	3890

			Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Longitud emisarios	300 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Longitud colectores	231 m	Estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Nº de depuradoras	0	Ca	npacidad (m3/año):	C)

RAMALES



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	333	100,0	88,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,6
Malo	0	0,0	5,2

TOTAL: 333 metros

49 Viviendas conectadas: 0

Viviendas no conectadas: DÉFICITS

Fecha del informe:

Código INE:

Código INE:

216

216000201

Nº de viviendas deficitarias: 0 Longitud del déficit (m): 0 0 Población residente: 0 Población estacional:

AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas:

Población residente: Población estacional: Sistema utilizado:

DEPURACIÓN

SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agric	ultura co	n compo	staje:		Agric	ıltura sir	compos	taje:	
Incine	rar:		V	ertederos	s:		Otros:		
	0 Agrica	0 0	0 0 0 Agricultura con compo	0 0 0 0 Agricultura con compostaje:	0 0 0 0 0 0 Agricultura con compostaje:	0 0 0 0 0 0 0 Agricultura con compostaje: Agricu	0 0 0 0 0 0 0 0 Agricultura con compostaje: Agricultura sin	0 0 0 0 0 0 0 0 0 Agricultura con compostaje: Agricultura sin compostaje: Agricultura sin compostaje: Agricultura sin compostaje: Agricultura sin compostaje:	0 0

PROBLEMAS EN DEPUR.: SP: Sin problemas FM: Falta de mantenimiento IF: Infradimensionamiento

FE: Falta de elementos básicos TRATAMIENTO DE LODOS:

CO: Consorcio EM: Empresa municipal EP: Empresa pública no municipal MA: Mancomunidad

AB: Abandonada o sin uso VI: Vertidos industriales IN: Sistema inadecuado

OT: Otros CE: Costes elevados

> MU: Municipal NO: No hay tratamiento OT: Otros PV: Privada VE: Vecinal

RECOGIDA DE BASURAS

	Tm/año o	contenedore	s Calidad	Gestión
No seleccionada	0,80	1	Adecuado	Otros
Papel	0,00	0		
Vidrio	0,80	1	Adecuado	Otros
Plástico	0,00	0		
Pilas	0,00	0		
Otros	0,00	0		
	0,00			

NT0

EQUIPAMIENTOS

Superficie total dedicada 562 m2

N° instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			В	Е	R	M
1	IDEP	0	0	0	1	0
1	CCES	70	1	0	0	0
0	PJNA	0	0	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	148	0	0	0	1
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	56	1	0	0	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
2	AYUN	186	2	0	0	0
2	EPSU	102	0	0	1	1

8

VIN: Vertedero incontrolado

En núcleo

VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento VCC: Vertedero controlado con explotación de

INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y

VIN

Vertederos

0 0 0 0 0 0

vcs vcc

PLV PCE ISA ICA PTC PTI

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque PCE: Planta de clasificación de envases ISA: Incineradoras sin aprovechamiento ICA: Incineradoras con aprovechamiento PTC: Planta de compostaje

PTI: Planta de tratamiento integrado EST: Estación de transferencia

OTR: Otros tipos

CCES: Centros culturales PJNA: Parques y jardines LMFE: Lonjas, mercados y ferias MATA: Mataderos CEME: Cementerios TANA: Tanatorios CSAN: Centros sanitarios CASI: Centros asistenciales CENS: Centros de enseñanza EXTI: Extinción de incendios AYUN: Edificios administrativos EPSU: Edificios públicos sin uso

0

IDEP: Instalaciones deportivas

EST

0

OTR

0

Plantas Tratamiento

Total instalaciones núcleo: