



## ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

|                                       |                              |                              |   |   |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|
| <b>Diputación Provincial de SORIA</b> | Municipio: <b>VOZMEDIANO</b> | Código INE: <b>217</b>       | Altitud (m.):<br>912<br><br>Km2 en el término municipal:<br>3 |  |
|                                       | Núcleo: <b>VOZMEDIANO</b>    | Código INE: <b>217000101</b> |   |   |

| Población |            | Nº de viviendas | Plazas hoteleras |
|-----------|------------|-----------------|------------------|
| Residente | Estacional |                 |                  |
| 38        | 500        | 137             | 13               |

### INFRAESTRUCTURA VIARIA

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



|                | CA            | TR       | OT       | % nuc       | % prov      |
|----------------|---------------|----------|----------|-------------|-------------|
| Bueno          | 11.470        | 0        | 0        | 84,5        | 69,9        |
| Ejecución      | 0             | 0        | 0        | 0,0         | 0,1         |
| Regular        | 638           | 0        | 0        | 4,7         | 12,4        |
| Malo           | 58            | 0        | 0        | 0,4         | 2,9         |
| No pavimentado | 1.409         | 0        | 0        | 10,4        | 14,7        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>13.576</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> |

Número de viviendas deficitarias: 1 (unidades en m2)

### ALUMBRADO

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Nº de puntos                 | 89  |
| Potencia instalada (Kw):     | 5,0 |
| Nº de viviendas deficitarias | 4   |
| Longitud deficitaria         | 106 |


Calidad del servicio: **Bueno**

### ABASTECIMIENTO DE AGUA

|                         |      | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|-------------------------|------|-------|-----------|---------|------|
| Calidad del servicio    | B    | 0,0   | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| Año de instalación      | 1972 | 100,0 | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| Restricciones de agua   | NO   | 50,0  | 0,0       | 0,0     | 50,0 |
| Utilización de cisterna | NO   | 0,0   | 0,0       | 0,0     | 0,0  |

|                       |         | Estado (%) | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|-----------------------|---------|------------|-------|-----------|---------|------|
| Nº de captaciones     | 0       | 0,0        | 0,0   | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| Longitud conducción   | 1.145 m | 100,0      | 0,0   | 0,0       | 0,0     | 0,0  |
| Capacidad depósitos   | 200 m3  | 50,0       | 0,0   | 0,0       | 0,0     | 50,0 |
| Nº de potabilizadoras | 1       | 0,0        | 0,0   | 0,0       | 0,0     | 0,0  |

### RED DE DISTRIBUCIÓN



|               | Longitud            | % nuc | % prov |
|---------------|---------------------|-------|--------|
| Bueno         | 1.963               | 100,0 | 77,4   |
| Ejecución     | 0                   | 0,0   | 0,0    |
| Regular       | 0                   | 0,0   | 11,0   |
| Malo          | 0                   | 0,0   | 11,6   |
| <b>TOTAL:</b> | <b>1.963 metros</b> |       |        |

|  |     |
|--|-----|
| Consumo de invierno (m3/día)           | 8   |
| Consumo de verano (m3/día)             | 125 |
| Pérdidas de red                        | 5 % |
| Nº de viviendas con exceso de presión  | 0   |
| Nº de viviendas con déficit de presión | 0   |

Viviendas conectadas: 137

Viviendas no conectadas: 0

### DÉFICITS

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

### AUTÓNOMAS

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **VOZMEDIANO**

Código INE: **217**


Núcleo: **VOZMEDIANO**

Código INE: **217000101**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

|                           |       | Buena               | Ejecución | Regular             | Malo |     |       |     |
|---------------------------|-------|---------------------|-----------|---------------------|------|-----|-------|-----|
| Calidad del servicio      | Buena | Longitud emisarios  | 189 m     | Estado (%)          | 59,0 | 0,0 | 41,0  | 0,0 |
| Caudal tratado (m3/año)   | 0     | Longitud colectores | 838 m     | Estado (%)          | 0,0  | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| Caudal desaguado (m3/año) | 11067 | Nº de depuradoras   | 0         | Capacidad (m3/año): | 0    |     |       |     |

**RAMALES**



|           | Longitud | % nuc | % prov |
|-----------|----------|-------|--------|
| Buena     | 125      | 18,7  | 88,2   |
| Ejecución | 0        | 0,0   | 0,0    |
| Regular   | 546      | 81,3  | 6,6    |
| Malo      | 0        | 0,0   | 5,2    |

**TOTAL: 672 metros**

Viviendas conectadas: 137

Viviendas no conectadas: 0

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

|                         | SP                          | FM | IF | FE | EI | AB                          | VI | IN | OT | CE |        |
|-------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|-----------------------------|----|----|----|----|--------|
| Problemas en depuradora | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  | 0                           | 0  | 0  | 0  | 0  |        |
| Tratamiento Lodos       |                             |    |    |    |    |                             |    |    |    |    |        |
| Destino final Lodos (%) | Agricultura con compostaje: |    |    |    |    | Agricultura sin compostaje: |    |    |    |    |        |
|                         | Incinerar:                  |    |    |    |    | Vertederos:                 |    |    |    |    | Otros: |

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

|                 | Tm/año | Nº contenedores | Calidad  | Gestión |
|-----------------|--------|-----------------|----------|---------|
| No seleccionada | 36,80  | 4               | Adecuado | Otros   |
| Papel           | 0,00   | 0               |          |         |
| Vidrio          | 2,40   | 3               | Adecuado | Otros   |
| Plástico        | 0,00   | 0               |          |         |
| Pilas           | 0,00   | 0               |          |         |
| Otros           | 0,00   | 0               |          |         |

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 1.102 m<sup>2</sup>

| Nº instalaciones | Tipo | m2 sup. cubierta | Estado |   |   |   |
|------------------|------|------------------|--------|---|---|---|
|                  |      |                  | B      | E | R | M |
| 2                | IDEP | 321              | 2      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CCES | 78               | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | PJNA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | LMFE | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | MATA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CEME | 270              | 0      | 0 | 1 | 0 |
| 0                | TANA | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | CSAN | 250              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CASI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | CENS | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 0                | EXTI | 0                | 0      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | AYUN | 156              | 1      | 0 | 0 | 0 |
| 1                | EPSU | 27               | 0      | 0 | 1 | 0 |

**Total instalaciones núcleo:**

**7**

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

|           | Vertederos |     |     | Almacenamiento |     | Plantas Tratamiento |     |     |     | EST | OTR |
|-----------|------------|-----|-----|----------------|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | VIN        | VCS | VCC | PLV            | PCE | ISA                 | ICA | PTC | PTI |     |     |
| En núcleo | 0          | 1   | 0   | 0              | 0   | 0                   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso