

**ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES**

Diputación  
Provincial  
de  
SORIA

Municipio: **YANGUAS**  
Núcleo: **YANGUAS**

Código INE: **218**  
Código INE: **218000101**

Altitud (m.):  
995


Km2 en el  
término  
municipal:  
10



Población		Nº de viviendas	Plazas hoteleras
Residente	Estacional		
100	350	145	0

**INFRAESTRUCTURA VIARIA**

CA: Calles y Plazas TR: Travesías OT: Otros viarios



	CA	TR	OT	% nuc	% prov
Bueno	9.865	0	0	49,6	65,2
Ejecución	0	0	0	0,0	0,0
Regular	6.458	0	0	32,4	13,7
Malo	286	0	0	1,4	3,0
No pavimentado	3.300	0	0	16,6	18,1
<b>TOTAL</b>	<b>19.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Número de viviendas deficitarias: 0 (unidades en m2)

**ALUMBRADO**

Nº de puntos	100
Potencia instalada (Kw):	10,0
Nº de viviendas deficitarias	0
Longitud deficitaria	0


Calidad del servicio: Bueno

**ABASTECIMIENTO DE AGUA**

Calidad del servicio	B
Año de instalación	1982
Restricciones de agua	NO
Utilización de cisterna	NO

		Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Nº de captaciones	3	Estado (%)	33,3	0,0	33,3
Longitud conducción	3.348 m	Estado (%)	82,3	0,0	17,7
Capacidad depósitos	50 m3	Estado (%)	0,0	0,0	100,0
Nº de potabilizadoras	1	Estado (%)	100,0	0,0	0,0

**RED DE DISTRIBUCIÓN**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	898	48,0	74,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	12,3
Malo	973	52,0	13,0

**TOTAL: 1.871 metros**

Viviendas conectadas: 144

Viviendas no conectadas: 1

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas: 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

Consumo de invierno (m3/día)	22
Consumo de verano (m3/día)	87
Pérdidas de red	10 %
Nº de viviendas con exceso de presión	0
Nº de viviendas con déficit de presión	0

**Diputación  
Provincial de  
SORIA**

Municipio: **YANGUAS**

Código INE: **218**

Núcleo: **YANGUAS**

Código INE: **218000101**

**SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN**

		Ejecución			
		Bueno	Regular	Malo	
Calidad del servicio	Bueno	Longitud emisarios	52 m	Estado (%)	100,0
Caudal tratado (m3/año)	11208	Longitud colectores	626 m	Estado (%)	100,0
Caudal desaguado (m3/año)	11208	Nº de depuradoras	1	Capacidad (m3/año):	0

**RAMALES**



	Longitud	% nuc	% prov
Bueno	1.255	100,0	76,2
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	7,5
Malo	0	0,0	16,3

**TOTAL: 1.255 metros**

Viviendas conectadas: 144

Viviendas no conectadas: 1

**DÉFICITS**

Nº de viviendas deficitarias: 0

Longitud del déficit (m): 0

Población residente: 0

Población estacional: 0

**AUTÓNOMAS**

Nº de viviendas autónomas:

Población residente:

Población estacional:

Sistema utilizado:

**DEPURACIÓN**

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en depuradora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos	NO									
Destino final Lodos (%)	Agricultura con compostaje: 0,0					Agricultura sin compostaje: 0,0				
	Incinerar: 0,0		Vertederos: 0,0			Otros: 0,0				

**PROBLEMAS EN DEPUR.:**

SP: Sin problemas  
FM: Falta de mantenimiento  
IF: Infradimensionamiento  
FE: Falta de elementos básicos

AB: Abandonada o sin uso

VI: Vertidos industriales  
IN: Sistema inadecuado  
OT: Otros  
CE: Costes elevados

**TRATAMIENTO DE LODOS:**

CO: Consorcio  
EM: Empresa municipal  
EP: Empresa pública no municipal  
MA: Mancomunidad

MU: Municipal

NO: No hay tratamiento  
OT: Otros  
PV: Privada  
VE: Vecinal

**RECOGIDA DE BASURAS**

	Tm/año	Nº contenedores	Calidad	Gestión
No seleccionada	45.5	10	Adecuado	Municipal contratada
Papel	2,0	2	Adecuado	Municipal contratada
Vidrio	0,0	2	Adecuado	Municipal contratada
Plástico	0,0	0		
Pilas	0,0	0		
Otros	0,0	0		

**EQUIPAMIENTOS**

Superficie total dedicada 8.579 m2

Nº instalaciones	Tipo	m2 sup. cubierta	Estado			
			B	E	R	M
1	IDEP	0	0	0	1	0
1	CCES	255	1	0	0	0
2	PJNA	3.522	2	0	0	0
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
1	CEME	2.400	1	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
1	CSAN	25	0	0	1	0
1	CASI	400	1	0	0	0
1	CENS	80	1	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
7	AYUN	1.877	3	0	3	1
1	EPSU	20	0	0	0	1

**INSTALACIONES DE ELIMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**

	Vertederos			Almacenamiento		Plantas Tratamiento				EST	OTR
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI		
En núcleo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIN: Vertedero incontrolado  
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento  
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas  
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque  
PCE: Planta de clasificación de envases  
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento  
ICA: Incineradoras con aprovechamiento  
PTC: Planta de compostaje  
PTI: Planta de tratamiento integrado  
EST: Estación de transferencia  
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas  
CCES: Centros culturales  
PJNA: Parques y jardines  
LMFE: Lonjas, mercados y ferias  
MATA: Mataderos  
CEME: Cementerios  
TANA: Tanatorios  
CSAN: Centros sanitarios  
CASI: Centros asistenciales  
CENS: Centros de enseñanza  
EXTI: Extinción de incendios  
AYUN: Edificios administrativos  
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Total instalaciones núcleo: 16**