# INFORME DE MUNICIPIO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026



# ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

**Diputación Provincial de SORIA**

Municipio: **CALATAÑAZOR** Código INE: **046**

Número de Núcleos: 4

Núcleos Abandonados: 0

| Población | | Nº de Viviendas | Plan Urbanístico |
|---|---|---|---|
| Residente | Estacional | | |
| 0 | 0 | 0 | N.M (AD) |

Plazas Hoteleras: 0

Superficie término municipal (Hectareas): 6497,56

## Red de Carreteras




| | ES | CA | PR | MU | OT | %mun | % prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bueno | 16,1 | 8,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 65,9 |
| Ejecución | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,2 |
| Malo | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 15,9 |
| **Total** | **16,1** | **8,0** | **10,6** | **0,0** | **0,0** | **100%** | **100%** |

Titularidad:
**ES**: Estado
**CA**: Comunidad Autónoma
**PR**: Provincial/Insular
**MU**: Municipal
**OT:** Otras

(Unidades en Kilometros)

## Infraestructura Viaria

**CA**: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios




| | CA | TR | OT | % mun | % prov |
|---|---|---|---|---|---|
| Bueno | 9.532 | 14.127 | 440 | 61,6 | 70,9 |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| Regular | 1.424 | 1.557 | 0 | 7,6 | 12,3 |
| Malo | 535 | 0 | 0 | 1,4 | 2,7 |
| No Pavimentado | 11.411 | 0 | 99 | 29,4 | 14,0 |
| **Total** | **22.902** | **15.684** | **539** | **100%** | **100%** |

(Unidades en m2)

Número de Viviendas Deficitarias: 52

## Alumbrado

| | |
|---|---|
| Nº de Puntos: | 59 |
| Potencia Instalada (kw): | 5,0 |
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 0 |
| Longitud Deficitaria (m): | 0 |

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Bueno | Regular | Malo | Carece | Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

| bueno | regular | malo | carece |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 |

| | | | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Captaciones** | Número | 7 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Conducciones** | Longitud | 3.129 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Depósitos** | Capacidad | 420 m3 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Potabilizadoras** | Número | 3 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Red de Distribución




| | longitud | % mun | % prov |
|---|---|---|---|
| Bueno | 2.312 | 100,0 | 78,7 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 10,2 |
| Malo | 0 | 0,0 | 11,1 |

**Total:** **2.312** **Metros**

Viviendas Conectadas: 0

Niviendas no Conectadas: 0

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias: 0

Longitud del Déficit (m): 0

Población Residente: 0

Población Estacional: 0

**Autónomas**

Nº de Viviendas Autónomas: 0

Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: 0

# INFORME MUNICIPIO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026

**Diputación Provincial de SORIA**

Municipio: **CALATAÑAZOR**

Código INE: **046**



## Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Bueno | Regular | Malo | Carece |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Emisarios** | Longitud | 292 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Colectores** | Longitud | 1.700 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Depuradoras** | Número | 3 | Capacidad (m3/año) | | | 8.838 | |

### Ramales




| | Longitud | % mun | % prov |
|---|---|---|---|
| Bueno | 1.539 | 100,0 | 88,3 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 6,5 |
| Malo | 0 | 0,0 | 5,2 |

**total:** **1.539** **metros**

### Déficits

| | |
|---|---|
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 0 |
| Longitud del Déficit (m): | 0 |
| Población Residente: | 0 |
| Población Estacional: | 0 |

### Autónomas

| | |
|---|---|
| Nº de Viviendas Autónomas: | 1 |
| Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: | 0 |

### Depuración

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Problemas en Depuradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | CO,MU,NO | | | | | | | | | |
| Destino Final Lodos (%) | Agricultura con Compostaje: **0,0** Agricultura sin Compostaje: **0,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **100,0** | | | | | | | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
EI: Explotación incorrecta
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa púclica no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

## Recogida de Basuras

| | Tm/Año | Nº Contenedores |
|---|---|---|
| No Seleccionada | 30,30 | 5 |
| Papel | 1,40 | 2 |
| Vidrio | 1,70 | 3 |
| Plástico | 0,00 | 0 |
| Pilas | 0,00 | 0 |
| Otros | 0,00 | 0 |

## Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

| | vertederos | | | Almacena-miento | | plantas tratamiento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | EST | OTR |
| En Núcleo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

## Equipamientos

Superficie Total Dedicada: 4.343 m2

| Nº Instalaciones | Tipo | M2 sup. Cubierta | Estado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 2 | IDEP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CCES | 1.184 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | PJNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CEME | 910 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CSAN | 195 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | CASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | CENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | AYUN | 1.955 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | EPSU | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 |

**Total Instalaciones Municipio:** **22**