INFORME DE MUNICIPIO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026

ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **CANDILICHERA** Código INE: **049**

Número de Núcleos: 5

Núcleos Abandonados: 0

Población		Nº de Viviendas	Plan Urbanístico
Residente	Estacional		
0	0	0	N.P (AD)

Plazas Hoteleras: 0

Superficie término municipal (Hectareas): 4511

Red de Carreteras



	ES	CA	PR	MU	OT	%mun	% prov
Bueno	7,7	0,0	13,0	2,3	0,0	86,8	65,9
Ejecución	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Regular	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
Malo	2,7	0,0	0,8	0,0	0,0	13,2	15,9
Total	**10,4**	**0,0**	**13,8**	**2,3**	**0,0**	**100%**	**100%**

Titularidad:
ES: Estado
CA: Comunidad Autónoma
PR: Provincial/Insular
MU: Municipal
OT: Otras

(Unidades en Kilometros)

Infraestructura Viaria

CA: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios



	CA	TR	OT	% mun	% prov
Bueno	22.577	4.289	807	66,5	70,9
Ejecución	0	0	0	0,0	0,1
Regular	6.859	1.315	567	21,0	12,3
Malo	250	0	226	1,1	2,7
No Pavimentado	4.350	0	384	11,4	14,0
Total	**34.035**	**5.604**	**1.984**	**100%**	**100%**

(Unidades en m2)

Número de Viviendas Deficitarias: 1

Alumbrado

Nº de Puntos:	106
Potencia Instalada (kw):	31,0
Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud Deficitaria (m):	0

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece	Ejec.
4	0	1	0	0

Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

bueno	regular	malo	carece
4	1	0	0

				Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Captaciones	Número	6	estado (%)	83,3	0,0	0,0	16,7
Conducciones	Longitud	7.005 m	estado (%)	92,6	0,0	0,9	6,5
Depósitos	Capacidad	146 m3	estado (%)	99,3	0,0	0,7	0,0
Potabilizadoras	Número	5	estado (%)	40,0	0,0	60,0	0,0

Red de Distribución



	longitud	% mun	% prov
Bueno	3.365	73,5	78,7
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	10,2
Malo	1.216	26,5	11,1

Total: **4.581** **Metros**

Viviendas Conectadas: 0

Niviendas no Conectadas: 0

Déficits

Nº de Viviendas Deficitarias: 0

Longitud del Déficit (m): 0

Población Residente: 0

Población Estacional: 0

Autónomas

Nº de Viviendas Autónomas: 0

Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: 0

INFORME MUNICIPIO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026

Diputación Provincial de SORIA

Municipio: **CANDILICHERA**

Código INE: **049**

Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

Bueno	Regular	Malo	Carece
5	0	0	0

				Bueno	Ejecución	Regular	Malo
Emisarios	Longitud	444 m	estado (%)	40,6	0,0	29,0	30,4
Colectores	Longitud	2.131 m	estado (%)	100,0	0,0	0,0	0,0
Depuradoras	Número	0	Capacidad (m3/año)			0	

Ramales



	Longitud	% mun	% prov
Bueno	1.988	86,0	88,3
Ejecución	0	0,0	0,0
Regular	0	0,0	6,5
Malo	325	14,0	5,2

total: **2.313** **metros**

Déficits

Nº de Viviendas Deficitarias:	0
Longitud del Déficit (m):	0
Población Residente:	0
Población Estacional:	0

Autónomas

Nº de Viviendas Autónomas:	0
Nº de Viv. Autónomas Deficitarias:	0

Depuración

	SP	FM	IF	FE	EI	AB	VI	IN	OT	CE
Problemas en Depuradora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tratamiento Lodos										
Destino Final Lodos (%)	Agricultura con Compostaje: **0,0** Agricultura sin Compostaje: **0,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **0,0**									

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
EI: Explotación incorrecta
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa púclica no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

Recogida de Basuras

	Tm/Año	Nº Contenedores
No Seleccionada	46,90	13
Papel	-	0
Vidrio	1,20	1
Plástico	0,00	0
Pilas	0,00	0
Otros	0,00	0

Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

	vertederos			Almacena-miento		plantas tratamiento					
	VIN	VCS	VCC	PLV	PCE	ISA	ICA	PTC	PTI	EST	OTR
En Núcleo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

Equipamientos

Superficie Total Dedicada: 5.690 m2

Nº Instalaciones	Tipo	M2 sup. Cubierta	Estado			
			B	E	R	M
4	IDEP	0	0	0	4	0
5	CCES	466	5	0	0	0
3	PJNA	681	1	0	1	1
0	LMFE	0	0	0	0	0
0	MATA	0	0	0	0	0
5	CEME	863	5	0	0	0
0	TANA	0	0	0	0	0
4	CSAN	322	3	0	1	0
0	CASI	0	0	0	0	0
0	CENS	0	0	0	0	0
0	EXTI	0	0	0	0	0
12	AYUN	2.269	11	0	1	0
10	EPSU	1.089	2	0	3	5

Total Instalaciones Municipio: **43**