# INFORME DE MUNICIPIO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026



# ENCUESTA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS LOCALES

**Diputación Provincial de SORIA**

Municipio: **NAVALENO** Código INE: **129**

Número de Núcleos: 1

Núcleos Abandonados: 0

| Población | | Nº de Viviendas | Plan Urbanístico |
|---|---|---|---|
| Residente | Estacional | | |
| 0 | 0 | 0 | N.M (AD) |

Plazas Hoteleras: 0

Superficie término municipal (Hectareas): 2505,00

## Red de Carreteras




| | ES | CA | PR | MU | OT | %mun | % prov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bueno | 0,0 | 1,8 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 65,9 |
| Ejecución | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 18,2 |
| Malo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 |
| **Total** | **5,0** | **1,8** | **6,7** | **0,0** | **0,0** | **100%** | **100%** |

Titularidad:
**ES**: Estado
**CA**: Comunidad Autónoma
**PR**: Provincial/Insular
**MU**: Municipal
**OT:** Otras

(Unidades en Kilometros)

## Infraestructura Viaria

**CA**: Calles y Plazas **TR**: Travesías **OT**: Otros viarios




| | CA | TR | OT | % mun | % prov |
|---|---|---|---|---|---|
| Bueno | 65.459 | 25.161 | 145 | 77,9 | 70,9 |
| Ejecución | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 |
| Regular | 8.600 | 0 | 71 | 7,4 | 12,3 |
| Malo | 392 | 0 | 0 | 0,3 | 2,7 |
| No Pavimentado | 16.737 | 0 | 0 | 14,4 | 14,0 |
| **Total** | **91.188** | **25.161** | **216** | **100%** | **100%** |

(Unidades en m2)

Número de Viviendas Deficitarias: 188

## Alumbrado

| | |
|---|---|
| Nº de Puntos: | 409 |
| Potencia Instalada (kw): | 147,0 |
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 0 |
| Longitud Deficitaria (m): | 0 |

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Bueno | Regular | Malo | Carece | Ejec. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Abastecimiento de Agua

Calidad del servicio (número de núcleos):

| bueno | regular | malo | carece |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Captaciones** | Número | 1 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Conducciones** | Longitud | 12.413 m | estado (%) | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| **Depósitos** | Capacidad | 1.000 m3 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Potabilizadoras** | Número | 1 | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Red de Distribución




| | longitud | % mun | % prov |
|---|---|---|---|
| Bueno | 9.118 | 78,8 | 78,7 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 10,2 |
| Malo | 2.449 | 21,2 | 11,1 |

**Total:** **11.567** **Metros**

Viviendas Conectadas: 0

Niviendas no Conectadas: 0

**Déficits**

Nº de Viviendas Deficitarias: 0

Longitud del Déficit (m): 0

Población Residente: 0

Población Estacional: 0

**Autónomas**

Nº de Viviendas Autónomas: 0

Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: 0

# INFORME MUNICIPIO

Fecha del Informe: 29 de enero de 2026

**Diputación Provincial de SORIA**

Municipio: **NAVALENO**

Código INE: **129**



## Saneamiento y Depuración

Calidad del Servicio (Número de Núcleos):

| Bueno | Regular | Malo | Carece |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | Bueno | Ejecución | Regular | Malo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Emisarios** | Longitud | 627 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Colectores** | Longitud | 1.455 m | estado (%) | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Depuradoras** | Número | 1 | Capacidad (m3/año) | | | 1.025 | |

### Ramales




| | Longitud | % mun | % prov |
|---|---|---|---|
| Bueno | 9.445 | 95,2 | 88,3 |
| Ejecución | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Regular | 0 | 0,0 | 6,5 |
| Malo | 474 | 4,8 | 5,2 |

**total:** **9.920** **metros**

**Déficits**

| | |
|---|---|
| Nº de Viviendas Deficitarias: | 0 |
| Longitud del Déficit (m): | 0 |
| Población Residente: | 0 |
| Población Estacional: | 0 |

**Autónomas**

| | |
|---|---|
| Nº de Viviendas Autónomas: | 0 |
| Nº de Viv. Autónomas Deficitarias: | 0 |

### Depuración

| | SP | FM | IF | FE | EI | AB | VI | IN | OT | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Problemas en Depuradora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tratamiento Lodos | PV | | | | | | | | | |
| Destino Final Lodos (%) | Agricultura con Compostaje: **0,0** Agricultura sin Compostaje: **100,0** Incinerar: **0,0** Vertederos: **0,0** Otros: **0,0** | | | | | | | | | |

PROBLEMAS EN DEPUR.:
SP: Sin problemas
FM: Falta de mantenimiento
IF: Infradimensionamiento
FE: Falta de elementos básicos
EI: Explotación incorrecta
AB: Abandonada o sin uso
VI: Vertidos industriales
IN: Sistema inadecuado
OT: Otros

TRATAMIENTO DE LODOS:
CO: Consorcio
EM: Empresa municipal
EP: Empresa púclica no municipal
MA: Mancomunidad
MU: Municipal
NO: No hay tratamiento
OT: Otros
PV: Privada
VE: Vecinal

## Recogida de Basuras

| | Tm/Año | Nº Contenedores |
|---|---|---|
| No Seleccionada | 382,40 | 25 |
| Papel | 19,40 | 8 |
| Vidrio | 24,50 | 5 |
| Plástico | 21,20 | 6 |
| Pilas | 0,10 | 8 |
| Otros | 0,00 | 0 |

## Instalaciones de Eliminación y Tratamiento de Residuos

| | vertederos | | | Almacena-miento | | plantas tratamiento | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VIN | VCS | VCC | PLV | PCE | ISA | ICA | PTC | PTI | EST | OTR |
| En Núcleo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

VIN: Vertedero incontrolado
VCS: Vertedero controlado sin aprovechamiento
VCC: Vertedero controlado con explotación de biogas
PLV: Punto limpio, verde ó ecoparque
PCE: Planta de clasificación de envases
ISA: Incineradoras sin aprovechamiento
ICA: Incineradoras con aprovechamiento
PTC: Planta de compostaje
PTI: Planta de tratamiento integrado
EST: Estación de transferencia
OTR: Otros tipos

## Equipamientos

Superficie Total Dedicada: 16.554 m2

| Nº Instalaciones | Tipo | M2 sup. Cubierta | Estado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | E | R | M |
| 4 | IDEP | 1.819 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CCES | 1.449 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | PJNA | 6.500 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LMFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CEME | 2.010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSAN | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CASI | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CENS | 1.857 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | EXTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | AYUN | 2.532 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | EPSU | 153 | 1 | 0 | 0 | 1 |

IDEP: Instalaciones deportivas
CCES: Centros culturales
PJNA: Parques y jardines
LMFE: Lonjas, mercados y ferias
MATA: Mataderos
CEME: Cementerios
TANA: Tanatorios
CSAN: Centros sanitarios
CASI: Centros asistenciales
CENS: Centros de enseñanza
EXTI: Extinción de incendios
AYUN: Edificios administrativos
EPSU: Edificios públicos sin uso

**Total Instalaciones Municipio:** **18**